CONDITION REPORT

2022 BMW i BMW i3 (I01) BMW i3 (I01) 125CV

2022 | 29780 KM | auto | electric | 125 kw

Informações Vendedor

3067LWG

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Mineralgrau con detalles BMW i Blau
CV	125 kw
VIN	WBY8P210907K51520
Inspecção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	08/02/2022
Data Ultima Revisão	-

✗ **2ª CHAVE**

✗ **LIVRO REVISÕES**

✓ **IVA**

✗ **Vendido no estado e uso em que se encontra**

Equipamento

Notas Públicas

DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE GESTORIA
EQUIPAMIENTO:
; ACC.CONF ; ASI.CAL ; ASIST.APARC ; CAM.TRAS* ; CARGA.RAP. ; CARGA.RAP. ; CC ; Ed.Suite ; NAV ; PDC

Dados Inspeção

Localidade	-
Centro Leilão	Madrid

Dados Inspeção

Localidade	-
Centro Leilão	Madrid

Danos Viatura

Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -

Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -

Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -

Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -

Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -

Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -

Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -