



CONDITION REPORT

2024 BMW 116d (F40) 116d (F40) 85CV

2024 | 17723 KM | Manual | Gasóleo | 85 kw

Informações Vendedor



 **MANHEIM**
Auction Services
COX AUTOMOTIVE

0211MMV

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	M Misano Blue metallic
CV	85 kw
VIN	WBA7M710307N42272

Inspeção Técnica
(IPO)

DUA Não

Data de Registo 18/01/2024

Data Última Revisão -



2ª CHAVE



LIVRO REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

POSIBILIDAD EXTRAVIO FT
CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO

Localidade

Centro Leilão

-

Madrid

Dados Inspeção


Localidade

Centro Leilão


-

Madrid


Danos Viatura




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -