



CONDITION REPORT

2021 BMW X1 sDrive18i (F48) X1 sDrive18i (F48) 103CV

2021 | 104916 KM | Manual | Gasolina | 103 kw

Informações Vendedor



1098LTG

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	white
CV	103 kw
VIN	WBA31AA0X05U06799

Inspeção Técnica
(IPO)

DUA Não

Data de Registo 08/10/2021

Data Última Revisão -



2ª CHAVE



LIVRO REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

POSIBILIDAD EXTRAVIO FT


EQUIPAMIENTO:
; ASIST.APARC ;
CC ; LED ; NAV* ; PAQ.Business ; PDC ;
Perform.Ctrl

Localidade -
Centro Leilão Madrid


Dados Inspeção

Localidade -
Centro Leilão Madrid


Danos Viatura




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -