



# CONDITION REPORT

2024 BMW 320d xDrive Touring (G21) 320d xDrive Touring (G21) 140CV

2024 | 22124 KM | auto | Gasóleo | 140 kw






Informações Vendedor



 **MANHEIM**  
Auction Services  
COX AUTOMOTIVE

**1864MRZ**

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	M Portimao Blue metallic
CV	140 kw
VIN	WBA31FZ040FT27043
Inspeção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	06/06/2024
Data Ultima Revisão	-
 2ª CHAVE	
 LIVRO REVISÕES	
 IVA	
 Vendido no estado e uso em que se encontra	



## Equipamento

## Notas Públicas

## Dados Inspeção

POSIBILIDAD EXTRAVIO FT<BR> EQUIPAMIENTO:<BR> ; ACC.CONF ; ASI.CAL ; ASI.DEP ; ASI.DEP ; ASI.MEM ; Park Assist. ; ASIST.LUZ CARRET. ; AUT DEP ; CC ; D.Dep ; Driv.Asist. ; HIFI ; Mild-Hybrid 48V ; PAQ.M ; PAQ.M\* ; PAQ.M\* ; PAQ.Travel ; SUSP. M ; TECHO PAN ;

### Localidade

Centro Leilão

-

Madrid

## Dados Inspeção


### Localidade

Centro Leilão


-

Madrid


## Danos Viatura




Detalhe dos Danos : -  
Tipo de Danos : -  
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -  
Tipo de Danos : -  
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -  
Tipo de Danos : -  
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -  
Tipo de Danos : -  
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -  
Tipo de Danos : -  
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -  
Tipo de Danos : -  
Tamanho dos Danos : -