# CONDITION REPORT

**2021 BMW X3 xDrive20d (G01) X3 xDrive20d (G01) 140CV**

**2021 | 59733 KM | auto | Gasóleo | 140 kw**

**Informações Vendedor**

## 2584LSP

| | |
|---|---|
| **CC** | - |
| **Lugares** | - |
| **Nº Portas** | - |
| **Carroçaria** | - |
| **Cor** | M Carbon Black metallic |
| **CV** | 140 kw |
| **VIN** | WBA35BG090N104440 |
| **Inspecção Técnica (IPO)** | |
| **DUA** | Não |
| **Data de Registo** | 30/08/2021 |
| **Data Ultima Revisão** | - |

**2ª CHAVE**

**LIVRO REVISÕES**

**IVA**

**Vendido no estado e uso em que se encontra**

## Equipamento

## Notas Públicas

DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE GESTORIA<BR><a href="http://soportemanheim.es/E/2584LSP.htm" target="_blank">CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO</a><br>

## Dados Inspeção

| | |
|---|---|
| **Localidade** | - |
| **Centro Leilão** | Madrid |

## Dados Inspeção

| | |
|---|---|
| **Localidade** | - |
| **Centro Leilão** | Madrid |

## Danos Viatura



**Detalhe dos Danos : -**
**Tipo de Danos : -**
**Tamanho dos Danos : -**



**Detalhe dos Danos : -**
**Tipo de Danos : -**
**Tamanho dos Danos : -**



**Detalhe dos Danos : -**
**Tipo de Danos : -**
**Tamanho dos Danos : -**



**Detalhe dos Danos : -**
**Tipo de Danos : -**
**Tamanho dos Danos : -**



**Detalhe dos Danos : -**
**Tipo de Danos : -**
**Tamanho dos Danos : -**



**Detalhe dos Danos : -**
**Tipo de Danos : -**
**Tamanho dos Danos : -**



**Detalhe dos Danos : -**
**Tipo de Danos : -**
**Tamanho dos Danos : -**



**Detalhe dos Danos : -**
**Tipo de Danos : -**
**Tamanho dos Danos : -**



**Detalhe dos Danos : -**
**Tipo de Danos : -**
**Tamanho dos Danos : -**