



# CONDITION REPORT

2020 BMW BMW i3 94Ah (I01) BMW i3 94Ah (I01) 125CV





2020 | 66387 KM | auto | electric | 125 kw

Informações Vendedor



**9134LJM**

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Capparisweis con acentuación BMW i Blau
CV	125 kw
VIN	WBY7Z210607B32980
Inspeção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	27/08/2020
Data Ultima Revisão	-

-  2ª CHAVE
-  LIVRO REVISÕES
-  IVA
-  Vendido no estado e uso em que se encontra



## Equipamento

## Notas Públicas

## Dados Inspeção


DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE  
GESTORIA<BR><a  
href="http://soportemanheim.es/E/9134LJM.htm"  
target="\_blank">CLICK AQUÍ PARA VER  
EL EQUIPAMIENTO  
COMPLETO</a><br>

**Localidade** -  
**Centro Leilão** Madrid


## Dados Inspeção

**Localidade** -  
**Centro Leilão** Madrid


## Danos Viatura




**Detalhe dos Danos** : -  
**Tipo de Danos** : -  
**Tamanho dos Danos** : -




**Detalhe dos Danos** : -  
**Tipo de Danos** : -  
**Tamanho dos Danos** : -




**Detalhe dos Danos** : -  
**Tipo de Danos** : -  
**Tamanho dos Danos** : -




**Detalhe dos Danos** : -  
**Tipo de Danos** : -  
**Tamanho dos Danos** : -



**Detalhe dos Danos** : -  
**Tipo de Danos** : -  
**Tamanho dos Danos** : -



**Detalhe dos Danos** : -  
**Tipo de Danos** : -  
**Tamanho dos Danos** : -



**Detalhe dos Danos** : -  
**Tipo de Danos** : -  
**Tamanho dos Danos** : -