



CONDITION REPORT

2022 Renault Kangoo Z.E. KANGOO Z.E. MAXI 2 Z.E. 60CV

2022 | 55359 KM | auto | | 60 hp

Informações Vendedor

3077LWC



CC	-
Lugares	-
Nº Portas	4
Carroçaria	-
Cor	BLANCO
CV	60 hp
VIN	VF1FW000067284284
Inspecção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	28/01/2022
Data Ultima Revisão	-

- ✘ 2ª CHAVE
- ✘ LIVRO REVISÕES
- ✔ IVA
- ✘ Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspecção

[TRANSPORTE](https://www.manheimtransportatucoche.es/transportes/manheim/CALCULA TU TRANSPORTE)

Localidade: Madrid
Centro Leilão: Madrid

Dados Inspecção

Localidade: Madrid
Centro Leilão: Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -

Tipo de Danos : -

Tamanho dos Danos : -