



CONDITION REPORT

2022 Peugeot 3008 3008 1.5 BlueHDi 96kW (130CV) S&S Allure CV

2022 | 30073 KM | Manual | Gasóleo |

Informações Vendedor



MANHEIM
Auction Services
COX AUTOMOTIVE


3036LYZ

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	-
CV	-
VIN	VF3MCYHZMNS087767

Inspeção Técnica (IPO)

DUA	Não
Data de Registo	30/06/2022
Data Ultima Revisão	-

- 2ª CHAVE
- LIVRO REVISÕES
- IVA
- Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Técnico) PARA COMPROBAR POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN ADICIONAL


Localidade
Centro Leilão

LEASYS ALCOPA
Madrid

Dados Inspeção

Localidade LEASYS ALCOPA
Centro Leilão Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -

Tipo de Danos : -

Tamanho dos Danos : -