CONDITION REPORT

2019 Nissan E-NV200 Furgón 4p 40 kWh PROFESIONAL furgón 80KW (109CV) 4 CV

2019 | 34855 KM | auto | electric |

Informações Vendedor

3832KTG

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Blanco
CV	-
VIN	VSKHAAME0U0606803
Inspecção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	30/01/2019
Data Ultima Revisão	-

✗ **2ª CHAVE**

✗ **LIVRO REVISÕES**

✓ **IVA**

✗ **Vendido no estado e uso em que se encontra**

3832 KTG

Equipamento

Notas Públicas

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Tecnico) PARA MÁS FOTOS + COMPROBAR POSIBLES DAÑOS + INFORMACIÓN ADICIONAL

Dados Inspeção

Localidade	-
Centro Leilão	Madrid

Dados Inspeção

Localidade	-
Centro Leilão	Madrid

Danos Viatura

Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -

Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -

Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -