



CONDITION REPORT

2019 Nissan E-NV200 Furgón 4p 40 kWh PROFESIONAL
furgón 80KW (109CV) 4 CV

2019 | 38234 KM | auto | |

Informações Vendedor



3834KTG

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Blanco
CV	-
VIN	VSKHAAME0U0606756

**Inspecção Técnica
(IPO)**

DUA	Não
Data de Registo	30/01/2019
Data Ultima Revisão	-



2ª CHAVE



LIVRO REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção


IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Tecnico) PARA MÁS FOTOS +
COMPROBAR POSIBLES DAÑOS +
INFORMACIÓN ADICIONAL

Localidade	-
Centro Leilão	Madrid

Dados Inspeção

Localidade	-
Centro Leilão	Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -