



CONDITION REPORT

2018 Nissan E-NV200 Furgón 4p 40 kWh PROFESIONAL
furgón 80KW (109CV) 4 CV

2018 | 33562 KM | auto | electric |

Informações Vendedor



6690KSM

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Blanco
CV	-
VIN	VSKHAAME0U0604769
Inspeção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	26/12/2018
Data Última Revisão	-
 2ª CHAVE	
 LIVRO REVISÕES	
 IVA	
 Vendido no estado e uso em que se encontra	



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção


IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Tecnico) PARA MÁS FOTOS + COMPROBAR POSIBLES DAÑOS + INFORMACIÓN ADICIONAL

Localidade -
Centro Leilão Madrid


Dados Inspeção

Localidade -
Centro Leilão Madrid


Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -