




CONDITION REPORT

2020 Mini Cooper 5-puertas (F55) Cooper 5-puertas (F55)
100CV

2020 | 73753 KM | Manual | Gasolina | 100 kw

Informações Vendedor



3796LJN

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Starlight Blue
CV	100 kw
VIN	WMWXU710302M22209

Inspeção Técnica (IPO)

DUA	Não
Data de Registo	28/08/2020
Data Ultima Revisão	-

- 2ª CHAVE
- LIVRO REVISÕES
- IVA
- Vendido no estado e uso em que se encontra

Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção


DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE GESTORIA
EQUIPAMIENTO:
ACC.CONF ; CC ; LED ; NAV* ; PDC* ; Pepper

Localidade	-
Centro Leilão	Madrid

Dados Inspeção

Localidade	-
Centro Leilão	Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -