



CONDITION REPORT

2020 BMW X1 xDrive25e (F48) X1 xDrive25e (F48) 162CV

2020 | 79147 KM | auto | Gasolina | 162 kw

Informações Vendedor



5061LLW

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	black
CV	162 kw
VIN	WBA71AB0505S72980

Inspecção Técnica
(IPO)

DUA Não

Data de Registo 23/12/2020

Data Última Revisão -



2ª CHAVE



LIVRO REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção


DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE
GESTORIA
<a
href="http://soportemanheim.es/E/5061LLW.htm"
target="_blank">CLICK AQUÍ PARA VER
EL EQUIPAMIENTO
COMPLETO

Localidade -
Centro Leilão Madrid


Dados Inspeção

Localidade -
Centro Leilão Madrid


Danos Viatura




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -