CONDITION REPORT

2020 BMW BMW i3 (I01) BMW i3 (I01) 125CV

2020 | 53284 KM | auto | electric | 125 kw

Informações Vendedor

6251LKX

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Fluid Black con detalles BMW i Blau
CV	125 kw
VIN	WBY8P210107F65102
Inspecção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	11/11/2020
Data Ultima Revisão	-

2ª CHAVE

LIVRO REVISÕES

IVA

Vendido no estado e uso em que se encontra

Equipamento

Notas Públicas

DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE GESTORIA
CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO

Dados Inspeção

Localidade	-
Centro Leilão	Madrid

Dados Inspeção

Localidade	-
Centro Leilão	Madrid

Danos Viatura

Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -

Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -

Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -

Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -