



## CONDITION REPORT

2020 BMW BMW i3 (I01) BMW i3 (I01) 125CV

2020 | 53284 KM | auto | electric | 125 kw

Informações Vendedor



**6251LKX**

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| CC                     | -                                   |
| Lugares                | -                                   |
| Nº Portas              | -                                   |
| Carroçaria             | -                                   |
| Cor                    | Fluid Black con detalles BMW i Blau |
| CV                     | 125 kw                              |
| VIN                    | WBY8P210107F65102                   |
| Inspeção Técnica (IPO) |                                     |
| DUA                    | Não                                 |
| Data de Registo        | 11/11/2020                          |
| Data Ultima Revisão    | -                                   |



2ª CHAVE



LIVRO REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



### Equipamento

### Notas Públicas

### Dados Inspeção


DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE  
GESTORIA<BR><a  
href="http://soportemanheim.es/E/6251LKX.htm"  
target="\_blank">CLICK AQUÍ PARA VER  
EL EQUIPAMIENTO  
COMPLETO</a><br>

**Localidade** -  
**Centro Leilão** Madrid


### Dados Inspeção

**Localidade** -  
**Centro Leilão** Madrid


### Danos Viatura




Detalhe dos Danos : -  
Tipo de Danos : -  
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -  
Tipo de Danos : -  
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -  
Tipo de Danos : -  
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -  
Tipo de Danos : -  
Tamanho dos Danos : -