



CONDITION REPORT

2020 BMW X6 xDrive30d (G06) X6 xDrive30d (G06) 210CV

2020 | 113728 KM | auto | Gasóleo | 210 kw

Informações Vendedor



7365LKK

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Manhattan metalizado
CV	210 kw
VIN	WBAGT810909D94919

**Inspecção Técnica
(IPO)**

DUA	Não
Data de Registo	16/10/2020
Data Ultima Revisão	-



2ª CHAVE



LIVRO REVISÕES



IVA




Vendido no estado e uso em que se encontra




Equipamento	Notas Públicas	Dados Inspeção
	DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE GESTORIA CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO 	Localidade - Centro LeilãoMadrid

Dados Inspeção
Localidade - Centro LeilãoMadrid


Danos Viatura




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -