# CONDITION REPORT

**2020 BMW X6 xDrive30d (G06) X6 xDrive30d (G06) 210CV**

**2020 | 113728 KM | auto | Gasóleo | 210 kw**

**Informações Vendedor**

## 7365LKK

| | |
|---|---|
| **CC** | - |
| **Lugares** | - |
| **Nº Portas** | - |
| **Carroçaria** | - |
| **Cor** | Manhattan metalizado |
| **CV** | 210 kw |
| **VIN** | WBAGT810909D94919 |
| **Inspecção Técnica (IPO)** | |
| **DUA** | Não |
| **Data de Registo** | 16/10/2020 |
| **Data Ultima Revisão** | - |

**2ª CHAVE**

**LIVRO REVISÕES**

**IVA**

**Vendido no estado e uso em que se encontra**



## Equipamento

## Notas Públicas

DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE GESTORIA<BR><a href="http://soportemanheim.es/E/7365LKK.htm" target="_blank">CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO</a><br>

## Dados Inspeção

**Localidade** -
**Centro Leilão** Madrid


## Dados Inspeção

**Localidade** -
**Centro Leilão** Madrid


## Danos Viatura



**Detalhe dos Danos :** -
**Tipo de Danos :** -
**Tamanho dos Danos :** -



**Detalhe dos Danos :** -
**Tipo de Danos :** -
**Tamanho dos Danos :** -



**Detalhe dos Danos :** -
**Tipo de Danos :** -
**Tamanho dos Danos :** -



**Detalhe dos Danos :** -
**Tipo de Danos :** -
**Tamanho dos Danos :** -



**Detalhe dos Danos :** -
**Tipo de Danos :** -
**Tamanho dos Danos :** -



**Detalhe dos Danos :** -
**Tipo de Danos :** -
**Tamanho dos Danos :** -



**Detalhe dos Danos :** -
**Tipo de Danos :** -
**Tamanho dos Danos :** -



**Detalhe dos Danos :** -
**Tipo de Danos :** -
**Tamanho dos Danos :** -