



CONDITION REPORT

2020 BMW BMW i3 (I01) BMW i3 (I01) 125CV

2020 | 85093 KM | auto | electric | 125 kw

Informações Vendedor



8033LJT

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Mineralgrau con detalles BMW i Blau
CV	125 kw
VIN	WBY8P210807F69647
Inspeção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	10/09/2020
Data Ultima Revisão	-



2ª CHAVE



LIVRO REVISÕES



IVA





Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento	Notas Públicas	Dados Inspeção
	DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE GESTORIA CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO 	Localidade - Centro Leilão Madrid

Dados Inspeção
Localidade - Centro Leilão Madrid

Danos Viatura
 Detalhe dos Danos : - Tipo de Danos : - Tamanho dos Danos : -  Detalhe dos Danos : - Tipo de Danos : - Tamanho dos Danos : -  Detalhe dos Danos : - Tipo de Danos : - Tamanho dos Danos : -  Detalhe dos Danos : - Tipo de Danos : - Tamanho dos Danos : -
 Detalhe dos Danos : - Tipo de Danos : - Tamanho dos Danos : -  Detalhe dos Danos : - Tipo de Danos : - Tamanho dos Danos : -  Detalhe dos Danos : - Tipo de Danos : - Tamanho dos Danos : -  Detalhe dos Danos : - Tipo de Danos : - Tamanho dos Danos : -
 Detalhe dos Danos : - Tipo de Danos : - Tamanho dos Danos : -  Detalhe dos Danos : - Tipo de Danos : - Tamanho dos Danos : -  Detalhe dos Danos : - Tipo de Danos : - Tamanho dos Danos : -  Detalhe dos Danos : - Tipo de Danos : - Tamanho dos Danos : -
 Detalhe dos Danos : - Tipo de Danos : - Tamanho dos Danos : -