



CONDITION REPORT

2020 BMW X1 xDrive25e (F48) X1 xDrive25e (F48) 162CV

2020 | 69713 KM | auto | Gasolina | 162 kw

Informações Vendedor



8104LKT

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	black
CV	162 kw
VIN	WBA71AB0605S19897

**Inspecção Técnica
(IPO)**

DUA	Não
Data de Registo	30/10/2020
Data Ultima Revisão	-



2ª CHAVE



LIVRO REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE
GESTORIA
<a
href="http://soportemanheim.es/E/8104LKT.htm"
target="_blank">CLICK AQUÍ PARA VER
EL EQUIPAMIENTO
COMPLETO

Localidade -
Centro Leilão Madrid


Dados Inspeção

Localidade -
Centro Leilão Madrid

Danos Viatura




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -