



# CONDITION REPORT

2021 BMW X1 xDrive25e (F48) X1 xDrive25e (F48) 162CV

2021 | 77490 KM | auto | Gasolina | 162 kw

Informações Vendedor



**8897LTW**

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	black
CV	162 kw
VIN	WBA71AB0905U46811

Inspeção Técnica (IPO)

DUA	Não
Data de Registo	17/11/2021
Data Ultima Revisão	-

-  2ª CHAVE
-  LIVRO REVISÕES
-  IVA
-  Vendido no estado e uso em que se encontra



## Equipamento

## Notas Públicas

## Dados Inspeção

DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE GESTORIA<BR><a href="http://soportemanheim.es/E/8897LTW.htm" target="\_blank">CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO</a><br>

Localidade -  
Centro Leilão Madrid


## Dados Inspeção

Localidade -  
Centro Leilão Madrid

## Danos Viatura




Detalhe dos Danos : -  
Tipo de Danos : -  
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -  
Tipo de Danos : -  
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -  
Tipo de Danos : -  
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -  
Tipo de Danos : -  
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -  
Tipo de Danos : -  
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -  
Tipo de Danos : -  
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -  
Tipo de Danos : -  
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -  
Tipo de Danos : -  
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -  
Tipo de Danos : -  
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -  
Tipo de Danos : -  
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -  
Tipo de Danos : -  
Tamanho dos Danos : -