CONDITION REPORT

2021 BMW X1 xDrive25e (F48) X1 xDrive25e (F48) 162CV

2021 | 77490 KM | auto | Gasolina | 162 kw

Informações Vendedor

8897LTW

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	black
CV	162 kw
VIN	WBA71AB0905U46811
Inspecção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	17/11/2021
Data Ultima Revisão	-

- ✗ **2ª CHAVE**
- ✗ **LIVRO REVISÕES**
- ✗ **IVA**
- ✗ **Vendido no estado e uso em que se encontra**

BMW

Equipamento

Notas Públicas

DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE GESTORIA
CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO

Dados Inspeção

Localidade	-
Centro Leilão	Madrid

Dados Inspeção

Localidade	-
Centro Leilão	Madrid

Danos Viatura

Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -

Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -

Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -

Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -

Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -

Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -

Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -

Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -

Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -

Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -

Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -

Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -

Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -

Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -