



CONDITION REPORT

2017 Peugeot PARTNER Furgon Confort L1 1.6 HDi 75 75CV

2017 | 70469 KM | Manual | Gasóleo | 75 hp

Informações Vendedor






5359JWY

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Blanco
CV	75 hp
VIN	VF37A9HN0GJ742270

Inspeção Técnica (IPO)

DUA	Não
Data de Registo	22/02/2017
Data Última Revisão	-

-  2ª CHAVE
-  LIVRO REVISÕES
-  IVA
-  Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Técnico) PARA COMPROBAR
POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN
ADICIONAL

Localidade	Madrid
Centro Leilão	Madrid

Dados Inspeção

Localidade	Madrid
Centro Leilão	Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -

Tipo de Danos : -

Tamanho dos Danos : -