



CONDITION REPORT

2022 DS DS 3 CROSSBACK PureTech 73 kW Manual
PERFORMANCE LINE 100CV

2022 | 34898 KM | Manual | Gasolina | 100 hp

Informações Vendedor



6664LWB

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Blanco
CV	100 hp
VIN	VR1URHNEKMW100387

Inspeção Técnica
(IPO)

DUA	Não
Data de Registo	27/01/2022
Data Ultima Revisão	-

- 2ª CHAVE
- LIVRO REVISÕES
- IVA
- Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Técnico) PARA COMPROBAR POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN ADICIONAL


Localidade
Centro Leilão

Madrid
Madrid

Dados Inspeção

Localidade Madrid
Centro Leilão Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -

Tipo de Danos : -

Tamanho dos Danos : -