



# CONDITION REPORT

2022 DS DS 3 CROSSBACK PureTech 73 kW Manual  
PERFORMANCE LINE 100CV

2022 | 1 KM | Manual | Gasolina | 100 hp

Informações Vendedor



**6664LWB**

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Blanco banquise
CV	100 hp
VIN	VR1URHNEKMW100387

Inspeção Técnica  
(IPO)

DUA	Não
Data de Registo	27/01/2022
Data Ultima Revisão	-

-  2ª CHAVE
-  LIVRO REVISÕES
-  IVA
-  Vendido no estado e uso em que se encontra



**Equipamento**

**Notas Públicas**

**Dados Inspeção**

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Técnico) PARA COMPROBAR POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN ADICIONAL

**Localidade**  
**Centro Leilão**

Madrid  
Madrid

**Dados Inspeção**

**Localidade** Madrid  
**Centro Leilão** Madrid

## Danos Viatura


---



**Detalhe dos Danos : -**

**Tipo de Danos : -**

**Tamanho dos Danos : -**



**Detalhe dos Danos : -**

**Tipo de Danos : -**

**Tamanho dos Danos : -**