



CONDITION REPORT

2019 DS DS 3 CROSSBACK BlueHDi 73 kW Manual SO CHIC
100CV

2019 | 88993 KM | Manual | Gasóleo | 100 hp

Informações Vendedor



2501LDH

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Blanco
CV	100 hp
VIN	VR1UCYHYJKW132739

Inspeção Técnica (IPO)

DUA	Não
Data de Registo	19/12/2019
Data Ultima Revisão	-

- 2ª CHAVE
- LIVRO REVISÕES
- IVA
- Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção


IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Técnico) PARA COMPROBAR
POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN
ADICIONAL

Localidade	Madrid
Centro Leilão	Madrid

Dados Inspeção

Localidade	Madrid
Centro Leilão	Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -

Tipo de Danos : -

Tamanho dos Danos : -