



CONDITION REPORT

2021 DS DS 3 CROSSBACK PureTech 73 kW Manual
PERFORMANCE LINE 100CV

2021 | 1 KM | Manual | Gasolina | 100 hp

Informações Vendedor



5405LVR

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Blanco banquise
CV	100 hp
VIN	VR1URHNEKMW096880

Inspeção Técnica
(IPO)

DUA	Não
Data de Registo	28/12/2021
Data Ultima Revisão	-



2ª CHAVE



LIVRO REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Técnico) PARA COMPROBAR POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN ADICIONAL

Localidade Madrid
Centro Leilão Madrid


Dados Inspeção

Localidade Madrid
Centro Leilão Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -