CONDITION REPORT

2019 Volkswagen CADDY Profesional Furgon 1.4 TGI 81kW BM 110CV

2019 | 1 KM | Manual | lpg | 110 hp

Informações Vendedor

9015KZV

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Blanco candy sÃ³lido
CV	110 hp
VIN	WV1ZZZ2KZKX135612
Inspecção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	29/08/2019
Data Ultima Revisão	-

✗ **2ª CHAVE**

✗ **LIVRO REVISÕES**

✓ **IVA**

✗ **Vendido no estado e uso em que se encontra**

Equipamento

Notas Públicas

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Tecnico) PARA COMPROBAR POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN ADICIONAL

Dados Inspeção

Localidade	Madrid
Centro Leilão	Madrid

Dados Inspeção

Localidade	Madrid
Centro Leilão	Madrid

Danos Viatura

Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -

Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -

Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -

Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -