



CONDITION REPORT

2019 Volkswagen CADDY Profesional Furgon 1.4 TGI 81kW
BM 110CV

2019 | 1 KM | Manual | lpg | 110 hp

Informações Vendedor







9015KZV

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Blanco candy sÃ³lido
CV	110 hp
VIN	WV1ZZZ2KZKX135612

Inspeção Técnica (IPO)

DUA	Não
Data de Registo	29/08/2019
Data Ultima Revisão	-

-  2ª CHAVE
-  LIVRO REVISÕES
-  IVA
-  Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Técnico) PARA COMPROBAR POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN ADICIONAL

Localidade	Madrid
Centro Leilão	Madrid

Dados Inspeção

Localidade	Madrid
Centro Leilão	Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -