



CONDITION REPORT

2018 Citroen Berlingo (O) Multispace LIVE Edit.BlueHDI
74KW (100CV 100CV)

2018 | 141074 KM | Manual | Gasóleo | 100 hp

Informações Vendedor



6475KSH

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Blanco
CV	100 hp
VIN	VF77JBHY6JJ763890
Inspeção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	18/12/2018
Data Ultima Revisão	-
 2ª CHAVE	
 LIVRO REVISÕES	
 IVA	
 Vendido no estado e uso em que se encontra	



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Técnico) PARA COMPROBAR POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN ADICIONAL

Localidade Madrid
Centro Leilão Madrid

Dados Inspeção

Localidade Madrid
Centro Leilão Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -

Tipo de Danos : -

Tamanho dos Danos : -