



CONDITION REPORT

2019 Ford Transit Courier Kombi 1.0 EcoBoost 75kW Trend
100CV

2019 | 1 KM | Manual | Gasolina | 100 hp

Informações Vendedor



4672KYP

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Blanco
CV	100 hp
VIN	WF0NXXTACNKL64327

Inspeção Técnica
(IPO)

DUA	Não
Data de Registo	03/07/2019
Data Ultima Revisão	-



2ª CHAVE



LIVRO REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Técnico) PARA COMPROBAR POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN ADICIONAL


Dados Inspeção

Localidade Madrid
Centro Leilão Madrid

Dados Inspeção

Localidade Madrid
Centro Leilão Madrid


Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -