



CONDITION REPORT

2019 BMW X7 xDrive40i 340CV

2019 | 120314 KM | auto | Gasolina | 340 hp

Informações Vendedor



7710KWZ

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Carbonschwarz
CV	340 hp
VIN	WBACW21060LS05209

Inspeção Técnica (IPO)

DUA	Não
Data de Registo	16/05/2019
Data Ultima Revisão	-

- 2ª CHAVE
- LIVRO REVISÕES
- IVA
- Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção


IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Técnico) PARA COMPROBAR POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN ADICIONAL

Localidade	Madrid
Centro Leilão	Madrid


Dados Inspeção

Localidade	Madrid
Centro Leilão	Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -