



CONDITION REPORT

2019 Peugeot Rifter Access Standard BlueHDi 73kW 100CV

2019 | 1 KM | Manual | Gasóleo | 100 hp

Informações Vendedor



5639LBW

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Blanco banquise
CV	100 hp
VIN	VR3ECYHYCKJ646612

Inspeção Técnica (IPO)

DUA	Não
Data de Registo	17/10/2019
Data Última Revisão	-



2ª CHAVE



LIVRO REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Técnico) PARA COMPROBAR POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN ADICIONAL

Localidade	Madrid
Centro Leilão	Madrid


Dados Inspeção

Localidade	Madrid
Centro Leilão	Madrid


Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -