



CONDITION REPORT

2020 Volkswagen PASSAT GTE 1.4 TSI e-Power 115kW + 85kW DSG 218CV

2020 | 1 KM | auto | hybrid | 218 hp

Informações Vendedor



4758LDZ

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Gris manganeso
CV	218 hp
VIN	WWZZZ3CZLE062153

Inspecção Técnica (IPO)

DUA	Não
Data de Registo	23/01/2020
Data Ultima Revisão	-



2ª CHAVE



LIVRO REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra




Equipamento	Notas Públicas	Dados Inspeção	
	IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Tecnico) PARA COMPROBAR POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN ADICIONAL	Localidade	Madrid
		Centro Leilão	Madrid


Dados Inspeção

Localidade	Madrid
Centro Leilão	Madrid


Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -