



# CONDITION REPORT

2019 DS DS 7 CROSSBACK BlueHDi 132kW (180CV) Auto.  
PERF.LINE todoterreno CV

2019 | 85567 KM | auto | Gasóleo |

Informações Vendedor



## 4450LCW

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Gris Artense (metalizado) - MOF4
CV	-
VIN	VR1JJEHRKY178433
Inspeção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	28/11/2019
Data Última Revisão	-
2ª CHAVE	
LIVRO REVISÕES	
IVA	
Vendido no estado e uso em que se encontra	



### Equipamento

### Notas Públicas

### Dados Inspeção

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Técnico) PARA MÁS FOTOS + COMPROBAR POSIBLES DAÑOS + INFORMACIÓN ADICIONAL

**Localidade** -  
**Centro Leilão** Madrid

### Dados Inspeção

**Localidade** -  
**Centro Leilão** Madrid

### Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -

Tipo de Danos : -

Tamanho dos Danos : -