



CONDITION REPORT

2020 DS DS 7 CROSSBACK BlueHDi DE 96kW (130CV)
PERFORMANCE LINE todoterre CV

2020 | 77831 KM | Manual | Gasóleo |

Informações Vendedor



2848LDX

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Blanco Banquise - P0WP
CV	-
VIN	VR1JCYHZJKY225213
Inspeção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	17/01/2020
Data Última Revisão	-
2ª CHAVE	
LIVRO REVISÕES	
IVA	
Vendido no estado e uso em que se encontra	



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Técnico) PARA MÁS FOTOS + COMPROBAR POSIBLES DAÑOS + INFORMACIÓN ADICIONAL

Localidade -
Centro Leilão Madrid

Dados Inspeção

Localidade -
Centro Leilão Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -

Tipo de Danos : -

Tamanho dos Danos : -