



CONDITION REPORT

2021 DS DS 7 CROSSBACK PureTech 96kW (130CV) Auto.
PERF.LINE todoterreno CV

2021 | 110626 KM | auto | Gasolina |

Informações Vendedor







8967LMZ

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Negro Perla - M09V
CV	-
VIN	VR1JRHNSUMY009012

Inspeção Técnica
(IPO)

DUA	Não
Data de Registo	09/03/2021
Data Ultima Revisão	-

-  2ª CHAVE
-  LIVRO REVISÕES
-  IVA
-  Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Técnico) PARA MÁS FOTOS + COMPROBAR POSIBLES DAÑOS + INFORMACIÓN ADICIONAL

Localidade -
Centro Leilão Madrid

Dados Inspeção

Localidade -
Centro Leilão Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -

Tipo de Danos : -

Tamanho dos Danos : -