



CONDITION REPORT

2021 Peugeot 3008 Peugeot 3008 1.5 BlueHDi 96kW (130CV)
S&S Allure P CV

2021 | 110236 KM | Manual | Gasóleo |

Informações Vendedor



9955LNF

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Blanco Nacarado (3 capas)
CV	-
VIN	VF3MCYHZMMS080352
Inspeção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	22/03/2021
Data Última Revisão	-



2ª CHAVE



LIVRO REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção


IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Técnico) PARA MÁS FOTOS +
COMPROBAR POSIBLES DAÑOS +
INFORMACIÓN ADICIONAL

Localidade	-
Centro Leilão	Madrid

Dados Inspeção

Localidade	-
Centro Leilão	Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -

Tipo de Danos : -

Tamanho dos Danos : -