



# CONDITION REPORT

2021 Peugeot 3008 Peugeot 3008 1.5 BlueHDi 96kW S&S  
Allure Pack EAT8 CV

2021 | 118035 KM | auto | Gasóleo |

Informações Vendedor



**5903LVL**

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Blanco Nacarado (3 capas)
CV	-
VIN	VF3MCYHZUMS250638
Inspeção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	21/12/2021
Data Última Revisão	-



2ª CHAVE



LIVRO REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



### Equipamento

### Notas Públicas

### Dados Inspeção

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Técnico) PARA MÁS FOTOS + COMPROBAR POSIBLES DAÑOS + INFORMACIÓN ADICIONAL

**Localidade** -  
**Centro Leilão** Madrid

### Dados Inspeção

**Localidade** -  
**Centro Leilão** Madrid

### Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -

Tipo de Danos : -

Tamanho dos Danos : -