



CONDITION REPORT

2022 Peugeot 3008 3008 1.5 BlueHdi 96kW (130CV) S&S Allure CV

2022 | 39567 KM | Manual | Gasóleo |

Informações Vendedor



3123LYZ

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	-
CV	-
VIN	VF3MCYHZMNS088557
Inspeção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	30/06/2022
Data Ultima Revisão	-
2ª CHAVE	
LIVRO REVISÕES	
IVA	
Vendido no estado e uso em que se encontra	



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

-


Localidade
Centro Leilão

-
Madrid

Dados Inspeção

Localidade -
Centro Leilão Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -