



CONDITION REPORT

2019 FIAT DOBLO DOBLO CARGO Cargo Base 1.3 Multijet
70kW CV

2019 | 88682 KM | Manual | Gasóleo |

Informações Vendedor



6658KXV

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	-
CV	-
VIN	ZFA26300006K05861
Inspeção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	10/06/2019
Data Ultima Revisão	-
 2ª CHAVE	
 LIVRO REVISÕES	
 IVA	
 Vendido no estado e uso em que se encontra	



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

-


Localidade
Centro Leilão

-
Madrid

Dados Inspeção

Localidade -
Centro Leilão Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -

Tipo de Danos : -

Tamanho dos Danos : -