



CONDITION REPORT

2020 BMW X1 xDrive25e (F48) X1 xDrive25e (F48) 162CV

2020 | 27292 KM | auto | Gasolina | 162 kw

Informações Vendedor



1630LHZ

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	grey
CV	162 kw
VIN	WBA71AB0205R77445

Inspecção Técnica
(IPO)

DUA	Não
Data de Registo	29/07/2020
Data Ultima Revisão	-



2ª CHAVE



LIVRO REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE
GESTORIA
<a
href="http://soportemanheim.es/E/1630LHZ.htm"
target="_blank">CLICK AQUÍ PARA VER
EL EQUIPAMIENTO
COMPLETO

Localidade
Centro Leilão

Madrid-ES34
Madrid


Dados Inspeção

Localidade Madrid-ES34
Centro Leilão Madrid

Danos Viatura




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -