



CONDITION REPORT

2021 BMW X5 xDrive45e (G05) X5 xDrive45e (G05) 290CV

2021 | 137235 KM | auto | Gasolina | 290 kw

Informações Vendedor



7734LTZ


CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Mineralweiss metalizado
CV	290 kw
VIN	WBATA610109J30485
Inspeção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	25/11/2021
Data Ultima Revisão	-
 2ª CHAVE	
 LIVRO REVISÕES	
 IVA	
 Vendido no estado e uso em que se encontra	




Equipamento	Notas Públicas	Dados Inspeção
	POSIBILIDAD EXTRAVIO FT CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO	<div>Localidade</div> - <div>Centro Leilão</div> Madrid

Dados Inspeção
<div>Localidade</div> - <div>Centro Leilão</div> Madrid


Danos Viatura




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -