



CONDITION REPORT

2019 DS DS 3 CROSSBACK BlueHdi 73 kW Manual SO CHIC
100CV

2019 | 1 KM | Manual | Gasóleo | 100 hp

Informações Vendedor



5680LDH

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Blanco banquise
CV	100 hp
VIN	VR1UCYHYJKW134743

**Inspecção Técnica
(IPO)**

DUA	Não
Data de Registo	19/12/2019
Data Ultima Revisão	-



2ª CHAVE



LIVRO REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Tecnico) PARA COMPROBAR POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN ADICIONAL

Localidade	Madrid
Centro Leilão	Madrid

Dados Inspeção

Localidade	Madrid
Centro Leilão	Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -