



CONDITION REPORT

2018 Peugeot PARTNER Furg.Confort PackL1 BlueHDi 73KW
(100) 100CV

2018 | 1 KM | Manual | Gasóleo | 100 hp

Informações Vendedor



3567KSH

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Blanco
CV	100 hp
VIN	VF37ABHY6JN524800
Inspeção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	18/12/2018
Data Última Revisão	-

- ❌ 2ª CHAVE
- ❌ LIVRO REVISÕES
- ✅ IVA
- ❌ Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção


IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Técnico) PARA COMPROBAR
POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN
ADICIONAL

Localidade	Madrid
Centro Leilão	Madrid

Dados Inspeção

Localidade	Madrid
Centro Leilão	Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -

Tipo de Danos : -

Tamanho dos Danos : -