



CONDITION REPORT

2023 TOYOTA PROACE PROACE 1.5D 100CV GX PLUS 1PL
2PT L1 102CV

2023 | 52695 KM | Manual | Gasóleo | 102 hp

Informações Vendedor



3248MFJ

CC	1499 cm3
Lugares	-
Nº Portas	4
Carroçaria	-
Cor	-
CV	102 hp
VIN	YARVBYHRMGZ245878

Inspecção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	07/03/2023
Data Ultima Revisão	-

- ☒ 2ª CHAVE
- ☒ LIVRO REVISÕES
- ☒ IVA
- ☒ Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspecção


<https://www.manheimtransportatucoche.es/es/transportes/manheim> CALCULA TU TRANSPORTE

Localidade -
Centro Leilão Madrid

Dados Inspecção

Localidade -
Centro Leilão Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -

Tipo de Danos : -

Tamanho dos Danos : -