



CONDITION REPORT

2021 BMW X2 X2 2.0 SDRIVE20D AUTO 190CV

2021 | 115434 KM | auto | Gasóleo | 190 hp

Informações Vendedor

5021LMN



CC	1995 cm3
Lugares	-
Nº Portas	5
Carroçaria	-
Cor	A96MINERALWEISS META
CV	190 hp
VIN	WBAYK910205S94792
Inspeção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	10/02/2021
Data Ultima Revisão	-
2ª CHAVE	
LIVRO REVISÕES	
IVA	
Vendido no estado e uso em que se encontra	



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

<https://www.manheimtransportatucoche.es/es/transportes/manheim> CALCULA TU TRANSPORTE


Localidade
Centro Leilão

Dados Inspeção

Localidade
Centro Leilão

-
Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -

Tipo de Danos : -

Tamanho dos Danos : -