



# CONDITION REPORT

2021 Mazda CX-5 CX-5 (O)2.2 D 110KW ZENITH SAFETY 2WD 150CV

2021 | 116517 KM | Manual | Gasóleo | 150 hp

Informações Vendedor



**0092LNB**

CC	2191 cm3
Lugares	-
Nº Portas	5
Carroçaria	-
Cor	METALIZADA
CV	150 hp
VIN	JMZKF6W1690121697
Inspeção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	10/03/2021
Data Última Revisão	-

- 2ª CHAVE
- LIVRO REVISÕES
- IVA
- Vendido no estado e uso em que se encontra



## Equipamento

## Notas Públicas

## Dados Inspeção

<https://www.manheimtransportatucoche.es/es/transportes/manheim> **Localidade** - **Centro Leilão** **Madrid** **CALCULA TU TRANSPORTE**

## Dados Inspeção

**Localidade** -  
**Centro Leilão** Madrid

## Danos Viatura

---



**Detalhe dos Danos :** -

**Tipo de Danos :** -

**Tamanho dos Danos :** -