



CONDITION REPORT

2019 BMW X1 X1 SDRIVE18D 150CV

2019 | 108851 KM | Manual | Gasóleo | 150 hp

Informações Vendedor

7769KVC

CC 1995 cm3
Lugares -
Nº Portas 5
Carroçaria -
Cor yellow
CV 150 hp
VIN WBAJH51050EK94231

Inspecção Técnica (IPO)

DUA Não
Data de Registo 05/03/2019
Data Última Revisão -



2ª CHAVE




LIVRO REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspecção

CALCULA TU TRANSPORTE

Localidade

Centro Leilão

-

Madrid

Dados Inspecção

Localidade

Centro Leilão

-

Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -

Tipo de Danos : -

Tamanho dos Danos : -