



CONDITION REPORT

2022 BMW 118d (F40) 118d (F40) 110CV

2022 | 92409 KM | auto | Gasóleo | 110 kw

Informações Vendedor



9215LWL

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Skyscraper Grau metalizado
CV	110 kw
VIN	WBA7M910607K59151
Inspeção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	22/02/2022
Data Ultima Revisão	-
 2ª CHAVE	
 LIVRO REVISÕES	
 IVA	
 Vendido no estado e uso em que se encontra	



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção


DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE
GESTORIA
<a
href="http://soportemanheim.es/E/9215LWL.htm"
target="_blank">CLICK AQUÍ PARA VER
EL EQUIPAMIENTO
COMPLETO

Localidade -
Centro Leilão Madrid


Dados Inspeção

Localidade -
Centro Leilão Madrid


Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -