



CONDITION REPORT

2020 HYUNDAI TUCSON TUCSON 1.6 CRDI 100KW 48V
STYLE DT 2WD 136CV

2020 | 92938 KM | Manual | | 136 hp

Informações Vendedor

9268LGK

CC 1598 cm3
Lugares -
Nº Portas 5
Carroçaria -
Cor POLAR WHITE
CV 136 hp
VIN TMAJ3817GLJ044804

Inspecção Técnica
(IPO)

DUA Não
Data de Registo 22/05/2020
Data Última Revisão -



2ª CHAVE



LIVRO REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspecção

<a class="btn btn-primary"
href="https://www.manheimtransportatucoche.es/es/transportes/manheim">CALCULA TU
TRANSPORTE

Localidade

Centro Leilão

-

Madrid

Dados Inspecção


Localidade

Centro Leilão

-

Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -

Tipo de Danos : -

Tamanho dos Danos : -